
QUEZON CITY, FILIPPINE
EDIFICIO DEL CLIENTE
SPACCO CON FUGA
IZONIL rispetto ai normali materiali idrofili

VISTA INTERNA SOTTO LO SPACCO/FUGA (28. MARZO 2019)
1347
NAVARA

MATERIALE IDROFILO NORMALE 1 ANNO DOPO L´APPLICAZIONE

ESEMPI DI FORMAZIONE NITRATO

IL VECCHIO MATERIALE E´STATO RIMOSSO E LA SUPERFICIE E´STATA PULITA

LA SUPERFICI ORA E´STATA BAGNATA PER BENE

I FORI PIU´GRANDI SONO STATI RIEMPITI PER FORMARE UNA SUPERFICI UNIFORME

APPLICAZIONE DI IZONIL CON RETE IN FIBRA DI VETRO

IZONIL HARD COARSE

IZONIL – POSA

IZONIL – POSA

IZONIL – COMPLETAMENTO (MAGGIO 2019)

14. OTTOBRE 2019

LA STAGIONE DELLE PIOGGE E´INIZIATA A GIUGNO, IZONIL DOPO 5 MESI DI STAGIONE DELLE PIOGGE
MATERLE IDROFILO NON TRASPIRANTE
IZONIL